

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БТИ Юго-Восточное БТИ

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

№ дела 3058/7 Литер -
по состоянию на 17.12.2012 г.

Информация по зданию (строению)

жилое

Кадастровый номер	-				
Предьдущий кадастровый номер	-				
Учетный номер объекта	00004341				
Адрес	Город	Москва			
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		Волгоградский просп.			
Дом	56	Корп.	2	Строение	-
Функциональное назначение	жилое				
Общая площадь всего (кв.м.)	3566,6	Количество квартир	80		
кроме того площади (кв.м.): в т.ч.	1000,0	Материал стен	панельные		
лестничных клеток	332,4	Год постройки	1962		
технического подполья технического этажа	657,3	Этажность (без учета подземных этажей)	5		
вент. камер	-	Подземных этажей	1, в т.ч. техподвал		
других помещений	10,3	Инвентаризационная стоимость (тыс.руб.)	670,6		
Площадь застройки (кв.м.)	930	Памятник архитектуры	нет		
Жилая площадь (кв.м.) жилых помещений	2265,5	Нежилая площадь (кв.м.) в т.ч. жилая площадь в нежил. помещ. (кв.м.)	76,5 -		



02 40 12 0062617

Описание объекта права: помещения

Кадастровый номер N -

Наименование правообладателя (ФИО для физического лица)	Управа района Кузьминки г.Москвы Государственное учреждение		
Здание/строение	здание		
Тип помещения: встроенно-пристроенное	Встроенное		
пристроенное	-		
Общая площадь, всего (кв.м.)	71,3	Нежилая площадь (кв.м.) в т.ч.	71,3
Жилая площадь (кв.м.) жилых помещений	-	Жилая площадь (кв.м.) в нежилых помещениях	-

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану

Разрешение на произведенное переоборудование в ТБТИ не предъявлено

Начальник ТБТИ

Е.А.Егорова

16.01.2013 Подпись

Исполнитель

Горохова Н.Г.

16.01.2013 Подпись



М.П.

Руководитель группы по инвентаризации
строений и сооружений
Нестерова Т.Н.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

НА ЧАСТЬ подвала ЭТАЖА КВАР. ПОМЕЩ. № I, II
 КОРП. (СТР.) № 2 ДОМ № 56
 ПО(УЛ./ПЕР.) Волгоградский просп. КВ. №
Юго - Восточного АО г. МОСКВЫ

ПОДВАЛ



Руководитель группы по инвентаризации
 строений и сооружений
Нестерова Т. Н.

24 40 301705

Разрешение на произве-
 денное переоборудование

В кварт. пом. № II

Территориальному бюро
 технической инвентариза-
 ции не предоставлено
 " 17 " 12 2012 г.
 Исполнитель Горохова Н.Г.
 Проверил Нестерова Т.Н.

Поэтажный план составлен по состоянию на
 " 17 " 12 2012 г.
 Исполнитель Горохова Н.Г.
 Проверил Нестерова Т.Н.
 " 16 " 01 2013 г.

Масштаб 1:200

Э К С П Л И К А Ц И Я

По адресу: Волгоградский просп., 56, кор.2

стр. 1

Помещение N I Тип: Прочие

ф.25

Последнее обследование 17.12.2012

Распоряжение префекта

о перепланировке квартиры (помещения)

от 30.03.2001

N 789

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		луж.	балк.	проч.	
				основ.	вспом.				
п	1	зал спортивный	29,2	29,2				прочая	250
Итого по помещению			29,2	29,2					
---Нежилые помещения всего			29,2	29,2					
в т.ч. Прочие			29,2	29,2					

Помещение N II Тип: Прочие

ф.25

Последнее обследование 17.12.2012

Помещение переоборудовано без разрешения (ком.3)


Распоряжение префекта

о перепланировке квартиры (помещения)

от 30.03.2001

N 789

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		луж.	балк.	проч.	
				основ.	вспом.				
п	1	зал спортивный	34,3	34,3				прочая	250
	2	раздевалка	5,2		5,2			прочая	
	3	санузел	2,6		2,6			прочая	
Итого по помещению			42,1	34,3	7,8				
---Нежилые помещения всего			42,1	34,3	7,8				
в т.ч. Прочие			42,1	34,3	7,8				



02 40 12 0062616

Итого	71,3	63,5	7,8				
---Нежилые помещения всего	71,3	63,5	7,8				
в т.ч. Прочие	71,3	63,5	7,8				

Экспликация на 2 страницах

16.01.2013 г.


Исполнитель



Горохова Н.Г.

24 40 301705

Руководитель группы по инвентаризации
строений и сооружений
Нестерова Т.Н.



СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	16.01.13	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №		3058/7			
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Юго-Восточный	Квартал № 3058		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		Волгоградский просп.			
Дом	56	Корпус	2	Строение	-
Помещ. №	-				
Примечание					

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	30	на	2005	Год постройки	1962
Материал стен здания	панельные				
Тип здания	жилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-			-	
Степень технического обустройства	водопровод, канализация, горячая вода отопление центральное от тэц, электричество				
Высота потолков	hп=1,90 hп=2,50 hтх=1,90 hл-5эт=2,50				

Бюро технической инвентаризации Юго-Восточное ТБТИ

Начальник ТБТИ

Е.А.Егорова

"16" января 2013 г.

М.П.

Исполнитель Горохова Н.Г.

24 40 301705

Руководитель группы по инвентаризации
строений и сооружений
Нестерова Т.Н.



02 40 12 0062618