

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 1 декабря 1998 г. N 915

Форма 1а
Действительна в течение 1 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БТИ Юго-Восточное БТИ

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

№ дела 2072/8 Литер -
по состоянию на 17.12.2012 г.

Информация по зданию (строению)

жилое

Кадастровый номер	-				
Предьдущий кадастровый номер	-				
Учетный номер объекта	00004582				
Адрес	Город	Москва			
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		Волжский бульвар, кварт. 114А			
Дом	-	Корп.	6	Строение	-
Функциональное назначение	жилое				
Общая площадь всего (кв.м.)	5359,6	Количество квартир	105		
кроме того площади (кв.м.): в т.ч.	1765,6	Материал стен	блочные		
лестничных клеток	216,0	Год постройки	1988		
технического подполья технического этажа	401,4	Этажность (без учета подземных этажей)	16		
вент. камер	-	Подземных этажей	1, в т.ч. техподполье		
других помещений	1148,2	Инвентаризационная стоимость (тыс.руб.)	1348,4		
Площадь застройки (кв.м.)	589	Памятник архитектуры	нет		
Жилая площадь (кв.м.) жилых помещений	3117,3	Нежилая площадь (кв.м.) в т.ч. жилая площадь в нежил. помещ. (кв.м.)	322,0 -		



02 40 12 0062622

Описание объекта права: помещения

Кадастровый номер N -

Наименование правообладателя (ФИО для физического лица)	Свидетельство о регистрации прав в БТИ не предъявлено		
Здание/строение	здание		
Тип помещения: встроенно-пристроенное	Встроенное		
пристроенное	-		
Общая площадь, всего (кв.м.)	301,4	Нежилая площадь (кв.м.) в т.ч.	301,4
Жилая площадь (кв.м.) жилых помещений	-	Жилая площадь (кв.м.) в нежилых помещениях	-

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану

Разрешение на произведенное переоборудование в БТИ не предъявлено

Начальник БТИ

Е.А.Егорова

16.01.2013 Подпись

М.П.

Исполнитель

Горохова Н.Г.


16.01.2013 Подпись

Руководитель группы по инвентаризации
зданий и сооружений
Нестерова Т.Н.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

НА ЧАСТЬ 1 ЭТАЖА КВАР. № I, II
 КОРП. (СТР.) № 6 ДОМ № 114А
 ПО(УЛ.ПЕР.) Волжский бульв. КВ. №
Юго - Восточного АО Г. МОСКВЫ

1 И ЭТАЖ



Руководитель группы по инвентаризации
 строений и сооружений
 Нестерова Т.Н.

24 40 301705

Разрешение на производственное переоборудование
 В кварт. № II
 Территориальному бюро технической инвентаризации не предоставлено
 " 17 " 12 2012 г.
 Исполнитель Горохова Н.Г.
 Проверил Нестерова Т.Н.

Поэтажный план составлен по состоянию на
 " 17 " 12 2012 г.
 Исполнитель Горохова Н.Г.
 Проверил Нестерова Т.Н.
 " 16 " 01 2013 г.

Э К С П Л И К А Ц И Я


По адресу: Волжский бульвар, кварт. 114А, кор.6

стр. 1

Помещение N I Тип: Культпросветительские
 (прочее культурно-просветительское учреж.)
 Последнее обследование 17.12.2012

ф.25

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		лодж.	балк.	проч.	
				основ.	вспом.				
1	1	кружковая	30,0	30,0		культур			250
	2	тамбур	3,8			3,8 культур			
	3	гардеробная	4,4			4,4 культур			
	4	кружковая	23,1	23,1		культур			
	5	кружковая	18,7	18,7		культур			
	6	уборная	1,7			1,7 культур			
	7	умывальная	1,4			1,4 культур			
	8	коридор	10,0			10,0 культур			
	9	коридор	14,9			14,9 культур			
	10	коридор	13,3			13,3 культур			
	11	кладовая	2,3			2,3 культур			
	12	кружковая	16,9	16,9		культур			
	13	тамбур	4,4			4,4 культур			
Итого по помещению			144,9	88,7	56,2				
---Нежилые помещения всего			144,9	88,7	56,2				
в т.ч. Культпросветит.			144,9	88,7	56,2				



02 40 12 0062623

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	16.01.13	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №		2072/8			
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Юго-Восточный	Квартал № 2072		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		Волжский бульвар, кварт. 114А			
Дом	-	Корпус	6	Строение	-
Помещ. №	-				
Примечание					

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	18	на	2012	Год постройки	1988
Материал стен здания	блочные				
Тип здания	жилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-			-	
Степень технического обустройства	водопровод, канализация, горячая вода отопление центральное от тэц, электричество				
Высота потолков	hтп=1,90 h1-16эт=2,50 hт=1,75 hчн=2,70				

Бюро технической инвентаризации Юго-Восточное ТБТИ

Начальник ТБТИ

Е.А.Егорова

"16" января 2013 г.

Исполнитель Горохова Н.Г.

М.П.

24 40 301705

Руководитель группы по инвентаризации
строений и сооружений
Нестерова Т.Н.



02 40 12 0062624